

Abblendlicht geht nicht schon am ersten Tag

Beitrag von „mfluegge“ vom 13. März 2011 um 11:13

Ich kann's nicht glauben, Neuen V6 FSI 3.6 183 kW am Freitag abgeholt, und sofort geht das Abblendlicht nicht (kein Xenon)

In der stillen Hoffnung, es könnte ja evtl. 'ne Sicherung sein, kam die nächste Überraschung. Es scheint irgendwie geheim zu sein bei VW, welche Sicherung für was verantwortlich ist. In einer Anleitung (Russische Version) ist jedenfalls kein Sicherungs Belegungsplan enthalten. Nach einem ersten kuzen Blick unter die Motorhaube lies ich es auch gleich wieder sein, nach evtl. vorhandenen Schaltkästen mit den üblichen Relais zu suchen, die scheinen auch irgendwo sicher versteckt zu sein.

Ja werd ich wohl morgen gleich wieder zum Service müssen.

Vielleicht hat ja jemand 'ne Idee oder gleiches Problem mal gehabt.

Gruss und Danke

Mario