

# "Mischbereifung" VA - HA

**Beitrag von „Sittingbull“ vom 16. März 2011 um 12:56**

Hallo Michael,

das Profil muss sich erst wieder "einlaufen", Stichwort Sägezahn und so kann es zu Geräuschen und erhöhtem Widerstand/Verschleiss kommen 😬

Grüße von Stephan 🙄