

Problem Keyless-Go Bremsdruck

Beitrag von „voisin“ vom 20. März 2011 um 21:04

Sorry, habe vorhin einen neuen Thread für dieses Problem eröffnet. Da ich dieses Problem noch nie zuvor bei einem Auto hatte (es waren einige in den letzten bald 40 Jahren), bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das Problem bereits bei anderen aufgetreten sein könnte. Ich habe gesehen, dass das auch den T-I betroffen hat. Ich habe einen neuen TII V8TDI mit erst 1'500 km. Das Problem ist nicht jeden Morgen vorhanden. Das Bremspedal ist so hart, wie wenn man durch mehrmaliges Betätigen der Bremse (bei abgestelltem Motor) den restlichen Bremsdruck aufgebraucht hätte, was ich aber definitiv nicht gemacht habe.

Muss das mal die nächste Zeit beobachten und allenfalls den Freundlichen aufsuchen.