

V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmen auf der Beifahrerseite

Beitrag von „Baumschubser“ vom 21. März 2011 um 13:05

Hallo Thilo, hatte ich bei meinem auch mal, es war die Ventieldeckeldichtung. Das Oel tropfte immer auf den Kruemmer und es stank fürchterlich nach verbranntem Oel.Kompleter Ventieldeckel wurde erneuert. Dann war's gut