

# V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmen auf der Beifahrerseite

Beitrag von „DerElektriker“ vom 21. März 2011 um 13:58

[Zitat von Baumschubser](#)

... Ventildeckeldichtung. ...

Wenn's die wäre, wäre das easy. Die ist laut System in drei Stunden gewechselt...

Mal sehen, was die "zweite Meinung" sagt.

Ergibt das Sinn, die Dichtungen gleich auf beiden Seiten machen zu lassen?  
Oder kann man da warten, bis die andere kommt?

Gruß

Thilo