

Nerviges pfeifen zwischen 35-50 km/h

Beitrag von „Freddy1991“ vom 27. März 2011 um 10:07

Ja den Träger habe ich auch drauf, habe ihn aber schon abgebaut um diesen Fehler auszuschließen.

Daran kann es also nicht liegen.