

V6TDI Beschleunigung

Beitrag von „coala“ vom 27. März 2011 um 21:04

[Zitat von MADA](#)

[...] Beim Beschleunigen im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3000 U/min ist immer ein kurzes stocken zu vermerken, [...]

Servus,

das klingt doch stark nach dem bekannten Problem mit der Kupplung. Ich würde sagen [hier](#) geht's weiter... Wenn das hinkommt, dann bitte dort weiter diskutieren! Danke.

Grüße
Robert