

Schalten in den Rückwärtsgang nur mit starkem "Ruck"

Beitrag von „macko“ vom 5. April 2011 um 11:56

Hi,

als ich bei der TT5 (Audi A6) ebensolche Schaltrücke nach einem ATM Getriebeölwechsel verspürte, passte der Ölstand im Getriebe nicht 100%.

Ggf lässt Du den mal kontrollieren...

gruss

marco