

# **Dringend: 3.0 V6 224PS gelbe Leuchte in Spanien.**

**Beitrag von „dlu“ vom 2. Mai 2011 um 13:02**

Es ist wohl so, dass die DPFs bei "schwerem" Anhängerbetrieb (unser Wohni hat 1.800 kg) auf Langstrecken nicht freigebrannt wird und somit die Fehlermeldung produziert. Wie der DPF wieder freigebrannt wird, steht im Handbuch -irgendwas mit mind. 10 min. bei mind. 90 km/h zügig über die BAB fahren.

BerndS zieht seinen Wohni bis Griechenland, ich weiss allerdings nicht, ob er diese Fehlermeldungen auch hat.

Bei letzten Auslesen des Fehlerspeichers beim Anhängerbetrieb unterwegs fand der 😊 nichts und meinte, ich solle erstmal weiterfahren. Beim Auslesen in Dresden war nichts Gravierendes mehr vermerkt.