

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Darragh“ vom 12. Mai 2011 um 07:24

Korrektur:

Sorry, ich habe gerade noch mal in den Motorraum geschaut.

Beim Bild handelt es sich um die **linke** Seite (ist aber rechts aber genau so)

Und der Klipp befindet sich von oben gesehen an gleicher Position nur zur **Fahrzeugfront** hin.



Nochmals Sorry für die Fehlinfo

