

Abnutzung der Sommerreifen auf der Innenseite

Beitrag von „coala“ vom 20. Mai 2011 um 08:52

Servus Michi,

wenn es sich um größere Abweichungen, bezogen auf die Profiltiefe quer über die Lauffläche handelt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Fahrwerkseinstellung nicht korrekt ist. Den Normalfall stellt das nicht dar. Abhilfe schafft da nur eine Fahrwerksvermessung (gerne auch "Spur einstellen" genannt) und die korrekte Einstellung nach Herstellervorgabe.

Grüße
Robert

P.S.: Gerade fällt mir eine minimale Ähnlichkeit unserer Profilbilder auf 😬