

Abnutzung der Sommerreifen auf der Innenseite

Beitrag von „goldiwind“ vom 20. Mai 2011 um 08:54

Hallo Robert,

daran habe ich auch schon gedacht. Das komische ist das nur der letzte Block des Profils auf der Innenseite betroffen ist...

Gruß

Michi

p.s. ist mir auch gerade aufgefallen...