

# **Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager**

**Beitrag von „Teviones“ vom 8. Juni 2011 um 21:55**

dieses Blechteil mit aufvulkanisiertem "Gummibalg" wurde erneuert. Eigentlich war ja auch nur dieser "Gummibalg" zerrissen. Das Lager selbst war vermutlich ok. Das konnte ich nicht näher untersuchen.

Wenn ich mich recht entsinne war der Rahmen kein Blechteil, sondern ein aluminiumfarbenes Druckgussteil. Das alte war jedoch aus Blech und schwarz lackiert.