


Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Paul Ecke“ vom 12. Juni 2011 um 00:24

Nach dem, was sich bei mir herausgestellt hat, muß der Fahrerschlüssel auch programmiert werden. Nachdem ich das gemacht habe, hatte ich **keine**  unbeabsichtigte Sitzverstellung mehr (holzklopf). Allerdings stimmt die Beschreibung in der BA für Schlüsselprogrammierung nicht!!!! Der Set-Knopf in der Tür und der Öffnungsknopf am Schlüssel müssen gleichzeitig gedrückt werden, erst dann ertönt der Bestätigungsgong!
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.

Gruß P.