

Ölmesstab weiss nicht was er will...

Beitrag von „Touner09“ vom 25. Juli 2011 um 00:14

Die beschriebenen Ergebnisse sind normal, ich hatte das vor Jahren schon bei VW beanstandet und folgendes erfahren:

Man muß zunächst den Ölmeßstab zumindest 1 cm herausziehen, sicherheitshalber 30 Sekunden warten, den Meßstab wieder ganz hineinstecken und dann ablesen. Nun stimmt die Anzeige.

Technisch gesehen muß die Meßkammer belüftet werden, sofern die obere Abdichtung auch vorschriftsmäßig luftdicht ist.

Nur steht das leider nirgends im Handbuch! 😞