

# AFS ohne Funktion

**Beitrag von „Trixi2“ vom 26. August 2011 um 07:56**

Hallo, das gleiche hab ich sporadisch auch immer wieder. Beim Auslesen letzte Woche kommt im Speicher 55 Leuchtweitenregelung, Steuergerät H09X016 Codierung 3 dann Sensor für Schwenkmodulposition links defekt.

Den Sensor kann man nicht extra bestellen soll ein neuer Scheinwerfer rein laut 😊 nur dann geht er auf einmal wieder ein paar Tage ? ich vermute bei mir einen Wackelkontakt. gruß reinhold