

Fernlicht Xenon

Beitrag von „Wiener“ vom 31. August 2011 um 09:00

Mein V6TDI ist Bj. 11/2005 und hatte das beschriebene Problem - zu unterschiedlichen Zeitpunkten - auf beiden Seiten. Wie schon korrekt beschrieben, wird bei den Xenon's beim Fernlicht nur eine Klappe umgelegt, die elektrisch angesteuert wird. Es war in beiden Fällen ein Kabelbruch am Steckverbinder.

Mit der Suchfunktion finden sich dazu bereits einige Einträge im Forum.

Grüße aus Wien
Wiener