

# Luftgütesensor G238/Klimaanlage

**Beitrag von „Janni“ vom 26. September 2011 um 12:03**

Hallo, mittels VCDS wurde ein Fehler gefunden:

01592 - Sensor für Luftgüte (G238)

010- Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus

Weiss jemand wo der Sensor sitzt und die Teilenummer dazu?

Vielen Dank!