

# Fahrwerkfehler Werkstatt, ESP aus

Beitrag von „lf“ vom 13. Oktober 2011 um 10:53

Da es hier scheinbar Mißverständnisse gibt: Der Wagen fährt und spring auch an. Nur ist das ESP aus und es kommt die Meldung: Fahrwerksfehler Werkstatt.

Der Freundliche hat:

- Batterie geprüft: Ist in Ordnung
- Kein stillen Verbraucher festgestellt
- Lenkwinkelsensor als defekt erklärt
- Warum die Batterie zweimal leer war: Unerklärbar

Kosten für diese Erkenntnis: ca. 130 EUR

Der Lenkwinkelsensor ist also hin. Werde ich tauschen.

Wegen der Startprobleme: Ich werde wohl die Batterie auch tauschen, dann bin ich auf der sicheren Seite.

Kann mir jemand die Teilenummer(n) für den Lenkwinkelsensor nennen?

Gruß,  
Lucas