

Kurzer Bericht Standheizung nachgerüstet

Beitrag von „simon_75“ vom 14. Oktober 2011 um 22:10

Hi Sami,

ich habe auch heute weitergemacht und das mit der Durchführung nach innen aufgegeben - in dem Sicherungskasten im Motorraum habe ich genug Platz gefunden.

Aber jetzt habe ich ein ganz neues Problem:

Die Standheizung reagiert einwandfrei auf die Funkbefehle - je nachdem, was ich einstelle, erscheint "LO" oder "HE" im Climatronic-Display, die Lüftung geht auf Vollgas und vom Kotflügel her höre ich tickende Geräusche

ABER nach 20-30 Sekunden geht alles wieder aus (egal ob Lüften oder Heizen)

Irgendeine Idee was ich falsch mache?

Gruss,

Simon