

Rubbeln beim Schalten

Beitrag von „Catweazle65“ vom 26. Oktober 2011 um 13:27

Servus Dieter,

ich verstehe nicht, warum VW sich hier so anstellt, obwohl es eigentlich eine SSP (TPI?) dazu geben soll.

Gruß,
Achim