

Rubbeln beim Schalten

Beitrag von „dieseldriver“ vom 26. Oktober 2011 um 18:05

[Zitat von Catweazle65](#)

Servus Dieter,

ich verstehe nicht, warum VW sich hier so anstellt, obwohl es eigentlich eine SSP (TPI?) dazu geben soll.

Gruß,
Achim

Hallo Achim,

das verstehe ich leider auch nicht :(. Aber danke für den Tipp! Ich werde dann wohl alles selber in die Hand nehmen.

Gruß
Dieter