

PDK justieren?

Beitrag von „coala“ vom 31. Oktober 2011 um 23:48

Servus Jörg,

das klingt nach einer Beschädigung eines Ultraschall-Sensors.

Grüsse

Robert