

Zentralverriegelung

Beitrag von „Theresias“ vom 18. April 2004 um 15:38

Die Synchronisation der variablen Codes geht nach ca. 200 mal drücken außerhalb der Reichweite verloren.

Die beschriebene Probleme sind auf die allgemeine Funkfrequenz 433,92MHz zurückzuführen, darauf laufen sehr viele Geräte und nicht alle halten sich an die Spezifikation. Des Weiteren sind auch "Störsender" ein großes Problem, also Geräte die eigentlich gar nicht die Funkfrequenzen nutzen, aber elektrisch nur unzureichend abgeschirmt sind.

Diese Probleme sind dann aber lokal beschränkt, darauf sollte man achten um das Problem genau zu lokalisieren.

Das Problem haben so ziemlich ALLE Fahrzeughersteller bzw. Betreiber von Anlagen die diese Frequenz nutzen, aber manche gehen mit dem Problem besser um.