

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „packi“ vom 5. Dezember 2011 um 10:47

Hallo ,
war gerade beim VW Navi Spezi,
Laut Ihm, habe ich ein B Gerät mit der FW 1202!
Die 4GB SDHC Karte, die laut Bedienungsanleitung funktionieren muss, funktioniert aber nicht,
wird jetzt von Ihm geprüft warum die nicht geht.
Angeblich gibt es auch keine neuere FW die auf dem Gerät läuft.
Die im Internet zu findende FW 2660 soll angeblich die Proms zerschliessen?
Ich meine aber irgendwo in einem Forum gelesen zu haben, das beim aufspielen neuer FW sich
die Geräte Nr. B auf C automatisch ändert und ein zerschliessen der Proms nicht zu befürchten
ist, stimmt das so oder habe ich das falsch interpretiert?

Gruß
Packi