

Fehler Steuergerät Turbolader 2

Beitrag von „d.s“ vom 30. Dezember 2011 um 21:52

Hallo zusammen,

nach langem hin und her hab ich mich entschlossen den Dicken reparieren zu lassen.

Ursache für den Defekt war eine undichte Unterdruckpumpe links über dem Turbolader.

Das Öl tropfte wohl über längere Zeit auf das Steuergerät.

Hab da mal ein Foto angefügt:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Werde ihn wohl nächste woche zurück bekommen.

Wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2012.

 big grin found or type unknown

Gruß Dirk