

Fehler Steuergerät Turbolader 2

Beitrag von „d.s“ vom 6. Januar 2012 um 21:28

Hallo Steve,

die Filter wurden vor und nach dem Überholen gewogen. Der Aschegehalt waren 210 gr. und 250 gr.

Zur Überholung werden die Filter erhitzt, aufgeschnitten, gesandstrahlt und wieder verschweißt.

Betrieb ist TÜV Zertifiziert, daher gehe ich mal davon aus, daß die Aktion auch was gebracht hat.

Hatte einen Tip hier im Forum erhalten und dann nach einem Betrieb gegoogelt.

Findest ihn aber auch in der Bucht. Kosten inkl. Versand 759.- Euro für beide Filter.

Grüße

Dirk