

TII - Restwärme

Beitrag von „undertaker“ vom 9. Januar 2012 um 20:22

Hallo Robert,

danke für deinen Test!

Ich habe einmal versucht es zu rekonstruieren, etwa 10KM gefahren bis die Wassertemperatur 90 Grad erreicht hat;

Motor aus, Restwärme an; Ergebnis nach ca. 2min. kommt (zuerst im Fußraum) MERKLICH kühle Luft.

Jegliche Veränderung der Temperatureinstellung ändert nur die Gebläsestärke, aber beeinflusst nicht die Temperatur.

Vorher habe ich einmal alle möglichen Einstellungen (AUTO drücken, Klimaprofil von Sanft auf Mittel, Umluft

nicht auf Automatisch, gleiche Temperatur Fahrer/Beifahrer aus) umgestellt; leider vergeblich.

Meiner ist EZ 10/2010 und kommt aus Belgien; vielleicht ist das eine Erklärung und VW hat bei den neueren

nachgebessert und will sich jetzt die Fehlproduktion nicht eingestehen....

Gruß

Thomas