

VCDS - nützliche Einstellungen? Bitte auflisten.

Beitrag von „Zed“ vom 19. Januar 2012 um 11:39

tja, weil das z.B. beim Caddy, der nur 1/3 vom dicken kostet, serienmäßig ist und deshalb das Pulver verschossen ist ...

[Mecker-Modus wieder aus]

Die Unterschiede sind vomöglich darin begründet:

Zitat

Teilenummer SW: 7P6 920 880 **D** HW: 7P6 920 880 **D**

Zitat

Teilenummer SW: 7P6 920 880 **P** HW: 7P6 920 880 **P**

Wenn es nicht über "Anpassung -10" aktiviert worden ist, wie dann? (Eilt jetzt nicht ...)

VW hat mir mitgeteilt, dass das "bei meinem Fahrzeug nicht vorgesehen sei" ...

CU

Zed