

Kaltstartprobleme 2.5 R5

Beitrag von „mako71“ vom 2. Februar 2012 um 09:42

@ Thorsten

man sagte mir der Zylinderkopf hätte Auswaschungen, sodass die Verbindung zwischen PD Element und Zylinderkopf nicht mehr dicht zu bekommen sei. Versteh es eigentlich selber nicht warum man so etwas nicht mehr dicht bekommt. Hast du vielleicht noch eine andere Idee was es sein könnte. Wirklich sicher ist sich irgendwie keiner. man meint aber es kann eigentlich nur daran liegen.