

Nach Inspektion später Anstieg der Öltemperatur

Beitrag von „Ball“ vom 13. Februar 2012 um 07:47

Hallo Sami,

Das kann schon so sein, da das neue Öl auch weniger Verunreinigungen (Rußpartikel, Wasser, etc) beinhaltet. Auch der Innendruck dürfte etwas geringer sein, da mit neuem Öl und Ölfilter ohne Rußpartikel und Schwebeteilchen/Verunreinigungen der Fließwiderstand kleiner ist. Aber mit Km für Km wird sich das wieder ändern.

Pedro Ruß ist bei Dieselmotoren zu sehen. Aber auch Benziner haben ihre Ablagerungen und Verunreinigungen.

Gruß Dirk