

Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „Humvee“ vom 17. März 2012 um 13:43

Hallo,

hab das jetzt bei mir auch angesehen und das selbe Verhalten festgestellt.

Liegt aber irgendwie an dem, das das RFK-Signal dann dauernd ansteht.

Und beim erneuten einlegen des R-Ganges nicht mehr das Signal zum Umschalten kommt, da es ja ansteht.

Wenn man dann auf Media geht und TV anwählt, sieht man sozusagen dann während der Fahrt die ganze Zeit das RFK-Bild. (bei mir statt TV-Bild dann RFK-Bild mit Ton vom TV-Tuner)

Zündung aus und Wagen verschliessen, 1 Min. warten ---->dann funktioniert wieder alles so wie es soll, egal wie oft man hin und her schaltet. Auch nur ein RNS-Reset hilft hier nicht.

Auch wenn ich ihn 1 Stunde geparkt habe ist alles ok. Nur wenn er so ca. 2 Tage steht, tritt dieses Problem sporadisch auf.

Zuerst dachte ich, das es nicht an der FW vom RNS liegt, da durch das Rebooten keine Änderung feststellbar ist. Aber jetzt gibt es schon mehrere Fälle mit dieser FW und betrifft bis jetzt nur den T.

Aber meine Vermutung geht in Richtung Batterie, wenn die etwas schwächelt beim Starten (nicht wirklich voll geladen ist) hängt sich das RFK-Steuergerät auf und das Problem tritt auf.

Werde das mal über einen längeren Zeitraum beobachten.