

Werkseitig verbaute Standheizung funktioniert nicht via Fernbedienung

Beitrag von „HoKoWa“ vom 22. März 2012 um 11:26

Hallo Patrick,

dasselbe Problem hatte ich Ende 2010. Problem war ein Kabel, welches aufgrund von Längung gerissen ist. Warum auch immer, soll laut dem Freundlichen zuviel Zug bekommen haben. Um den ganzen Kabelstrang nicht erneuern zu müssen, hat man einfach ein einfaches Kabel vom Dach (Empfänger) bis zur Standheizung separat verlegt. Habe darum gebeten, dass es entsprechend abgepolstert wird, damit ich beim Fahren nicht dauern das Kabel klappern höre. Hat man zu meiner Zufriedenheit erledigt.

Aber wenn Du Deinen T erst vor kurzem erworben hast, dann werde doch einfach bei Freundlichen vorstellig und reklamier das.

Gruß
Holger