

# Abnutzung der Sommerreifen auf der Innenseite

Beitrag von „Christian Weber“ vom 6. April 2012 um 13:16

Hallo Stephan,

laut 😊 hängt es mir der Spur zusammen, wenn die Spur um nur 1 Grad verstellt wird hat das ACC nach 10 Metern schon ein große Abweichung und dann erst recht nach 50 Metern Abstand, darum musste es auch neu eingestellt ( ca. 60 €) werden.

VG Chris

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo Christian,

herzlich willkommen hier im Forum - ist das Zufall, oder hat das ACC mit dem Problem der Spur laut 😊 etwas gemeinsam 🤖

Grüße von Stephan 🤖