

Licht & Sicht, Homelink, Aussenspiegel mit Erfolg nachgerüstet - Erfahrungsbericht

Beitrag von „macko“ vom 25. April 2012 um 23:47

Hi,

naja, den Stromlaufplan hab ich ja hier, aber da ist halt nur der Anschluss drin, wie ich ihn schon durchgeführt habe.

Ich vermute, es liegt an einer fehlenden Codierung... Naja, muss ich mir mal ein bisschen Zeit mit dem VCDS nehmen.

Danke und Gruss

Marco