

2 Zonen Climatronic - Lüfterphänomen!?

Beitrag von „Olle1975“ vom 14. Mai 2012 um 18:09

Hallo!

Das ist schonmal ein interessanter Ansatz, vielen Dank!

Ich weiss nicht über wieviele Temperatursensoren der Dicke verfügt, könnte mir jedoch vorstellen, dass einer oder mehrere für ein oder auch mehrere Aufgabe zuständig ist/sind, will sagen, kann ich etwas ausschließen wenn bei mir Aussen-, Kühlwasser- und Öltemperaturanzeige einwandfrei funktionieren?

Denke, das einfachste wird wirklich sein erstmal den Fehlerspeicher auszulesen aber hat vielleicht doch jemand eine Ahnung, wo sich der Temperatursensor für die Climatronic befindet?

Gruß

Olaf