

scheinwerfer will nicht

Beitrag von „curio“ vom 21. Mai 2012 um 10:42

..das ist beim T2 auch so.

Ich denke das H7 nur für die Lichthupe da sind, weil die Xenonbrenner dafür nicht schnell genug zünden und das auch der Lebensdauer nicht zuträglich wäre.

Beim T2 kommt da erschwerend allerdings auch noch das adaptive Fernlicht dazu, das ginge mit den Halogens eh nicht.

meiner Einschätzung also ganz normal, dass die H7 nicht brennen (würdst Du beim Xeneon eh nichts von merken 😊)

Viel Erfolg

Achim