

# Heulendes Geräusch bei 50 km/h

Beitrag von „Joycabrio“ vom 21. Mai 2012 um 20:51

[Zitat von juma](#)

Servus,



wie rum war er denn montiert?

Die steilere Seite muss nach vorne zeigen! Die Gräusche verursachen meist die Gummistreifen...

...also laut Montageanleitung und Abbildung auf den Dachträgern stimmt alles.....

.....die paar Millimeter zwischen beiden Trägern sollen ok sein sagt VAG.....

Nunja, wir überlegen die Träger abzunehmen - aber "er" gefällt uns besser mit.

Dann müssen wir das Geräusch wohl ertragen 🙄

..Joachim..: