

2 Zonen Climatronic - Lüfterphänomen!?

Beitrag von „Olle1975“ vom 31. Mai 2012 um 07:25

Hallo!

Nein, die Umluft lässt sich ungehindert zu- und wieder abschalten.

Fehlerspeicher ergab folgendes:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7L6-907-040.clb

Teilenummer: 7L6 907 040 H

Bauteil: CLIMATronic R/L X 3716

Codierung: 0000030

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 356560A95F5A571

1 Fehler gefunden:

00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse

002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Freeze Frame:

Spannung: 14.50 V

Spannung: 4.05 V

Spannung: 0.00 V

Spannung: 14.00 V

Vielleicht kann jemand mehr daraus lesen....?

Gruß

Olaf