

Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „a_friend“ vom 31. Mai 2012 um 17:40

Hallo zusammen!

Ich würde die Diskussion gern wieder aufleben lassen und fragen, ob ihr das Problem gelöst habt oder ob sie nicht mehr auftreten?

Nach einem Update auf FW 3810a habe ich auch sporadische Aussetzer der RFK bemerkt und überlege auf die neuen V8 Karten zu verzichten und wieder einen alten FW-Stand zu benutzen.

Gern wäre ich bei FW 2660 geblieben, jedoch wurden die Ländernamen der V8 Karte verfälscht und in einer Sprache angezeigt.

Ich bin auf neue Lösungsansätze gespannt!

Gruß

a_friend