

# AFS Problem

**Beitrag von „hengning“ vom 22. Juni 2012 um 11:04**

So,

jetzt habe ich den Fehler-Code.

02628 Sensor für Schwenkmodul Position rechts

Ich habe schon viel hier im Forum drüber gelesen, dass es auch ein unterbrochenes Kabel sein kann.

Kann mir jemand sagen, an welcher Stelle ich nach dieser Unterbrechung suchen soll?

Ich geh schon mal auf die Suche...