

Touareg 2,5 TDI R5 springt nicht an

Beitrag von „Touareg-Master1“ vom 11. Juli 2012 um 14:04

[Zitat von alevuz](#)

[...] Dein Motor R5TDI (MKB-Axx) **ohne Werks DPF** benötigt **LL2** (VW 50.600/ 50.601) und NIX anderes - **der nachgerüstete Filter ändert daran überhaupt nichts** ! [...]

Hallo , war heute bei einem Freundlichen meiner Wahl, der auf Grund der Fahrgestell Nr bestaetigte, dass nur 50601 LL2 Oel in den 2,5 TDI R5 rein darf.

Habe mich daher mal dort zum Oelwechsel angemeldet. Mit dem Kopftausch hat VW auch mal grob so 10.000 EUR geschaeztz.....

Bei ATU hatte ich vorher auch gefragt wegen Oelwechsel. Die haben dieses Oel noch nicht einmal geschweige denn dass sie wussten welches da rein muss. Ist denen offenbar egal.

Hab dem VW Meister die Bilder gezeigt und er meinte ich kann versuchen dies bei einem Motoren Instandsetzer reparieren zu lassen, hohnen etc...

Das wuerde dann ca. 3500 EUR kosten ?

Ich habe dort sogar eine internet adresse eines solchen Betriebes bekommen. Die hatten schon mal eine Maschine eines T5 dort wieder hinbekommen.

Uebrigens im Verkaufs Regal des VW Haendlers stand nur das Oel welches ich drin habe VW Freigabe Nr 50400/50700 von Castrol EDGE 5W30 FST ???

Danke fuer eure Ratschlaege und Tipps !!

