

T1 einige Kilos leichter machen

Beitrag von „WTDM“ vom 25. Juli 2012 um 19:50

@ SOA ,

die meisten Fehlermeldungen , was mit der Batterie zu tun hat , kommen doch wegen Unterspannung ?!

Man müsste mal Messen was an Strom verbraucht wird , wenn die Standheizung los brummt und was an Strom fließt wenn sie konstant durchläuft inclusive Gebläsemotor .

@ Robert ,

gilt evt. soetwas ?

<https://www.touareg-freunde.de/attachment.php...00&d=1165688551>

gruß

Werner