

Zieht nach rechts

Beitrag von „Arndt“ vom 7. Oktober 2012 um 10:28

[Zitat von TregElke](#)

Er sagte mir allerdings, dass seine Frau wohl einmal mit den originalen 20" einen Bordstein mit ca. 50 km/h seitlich hochgefahren wäre.

Kann dabei etwas an der Aufhängung verzogen sein?

Ja natürlich! Das sollte eine gescheite Werkstatt aber prüfen bevor sie an die Einstellarbeiten geht.

Notfalls die Spur ganz leicht negativ einstellen lassen. Serie ist eine leichte Plus-Toleranz. Dann läut er wieder gerade aus. Hat bei meinem GP auch geholfen und 100.000 km funktioniert.