

RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.

Beitrag von „nikon-user“ vom 18. Oktober 2012 um 13:42

Hallo Thomas,

wie ich unten schon geschrieben habe, sollte das der Stand der Dinge sein.

Zitat

Die aktuelle Version meines RNS ist wohl: „VCDS Version: MFT 11.11.2 - Datenstand: 20120130“

Wenn ich etwas aktuelleres von VW bekomme versuche ich natürlich ein Update .

Vielleicht kann mir jemand sagen ob es mit dem AUX-Anschluss eine möglichkeit gibt, damit Daten auf die Festplatte zu kopieren ?

Spasseshalber habe ich eine alte RW DVD versucht. Das klappt wunderbar, doch eine einfachere Lösung wie z.B. der Kartenslot wäre mir lieber.