

# Scheibenwischer programmieren mit VCDS

Beitrag von „Zed“ vom 24. Oktober 2012 um 09:40

moinsen,

ich habe gestern Abend noch einmal nachgeschaut. Im Steuergerät 09 - Zentralelektrik gibt es an 2 Stellen Codierungen, die geändert werden müssen. Zunächst im BCM 1 muss im Byte 1 Bit 3 deaktiviert werden:

[09\\_01.jpg](#)

und zusätzlich im Subsystem 1 - 7P0 955 119 (bezeichnet den HW und SW-Stand des Bauteils) noch ebenfalls im Byte 1 Bit 3 deaktivieren.

[09\\_03.jpg](#)

Dann sollte es eigentlich funktionieren.

Kann da mal jemand nachvollziehen?

CU  
Götz