

# **Neues FSE Steuergerät & Media-In nachgerüstet - Nur Frust! Hilfe!**

**Beitrag von „andygerats“ vom 31. Oktober 2012 um 20:11**

Hey - danke für eure Antworten!

Es lag tatsächlich am AUX-In Pegel der über Setup>Media einzustellen ist. Dieses Problem wäre somit gelöst.

Bleibt leider die Geschichte mit dem neuen FSE Steuergerät. Das Bild habe ich ja unten beigefügt.

TN 3C8 035 730B wurde mir mehrfach gesagt und zugesichert, sei das korrekte.

Hat dazu noch jemand Erfahrungen und hilfreiche Tips? Kann es sein, dass VW einfach nicht die notwendigen Möglichkeiten der Codierung hat?