

Luftfederung defekt...

Beitrag von „macko“ vom 14. November 2012 um 15:23

[Zitat von jmalter](#)

...Aber leider ist der folgende Fehler geblieben:

01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)

009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

Tja, da werde ich doch tatsächlich die Kabel vom Druckregler bis zum Steuergerät durchmessen müssen. Oder hat noch jemand eine Idee?

Hallo jmalter,

gibts schon was neues zu berichten von Deinem Problem mit dem G291?

Grüsse

Marco