

Leck der Heckscheibenwaschanlage

Beitrag von „dreh“ vom 27. November 2012 um 18:58

Ok, dann habe ich mich vielleicht zu dusselig angestellt.

Die Zungen der Klappe sind aber selbst bei Kenntnis der ungefähren Position nicht von aussen zu erreichen, um sie etwas bei Seite zu drücken und sie nicht abzureissen.

Außerdem sind mehrere großflächige stellen mit doppelseitig klebendem gummiartigem Zeug versehen.

Nach der Hälfte der Klappe, die ich wirklich vorsichtig versucht habe, abzubekommen, sind aber wie gesagt unvermeidlich ca. 4 Zungen "hops" gegangen.

Insofern mag Deine Aussage an den anderen Verkleidungen nachvollziehbar sein, aber an dieser Abdeckungen ist es mir ein Rätsel, wie es besser gehen könnte.

Soll sich die Werkstatt austoben und ich könnte wetten, die werden danach noch eine neue Abdeckung auf die Rechnung schreiben.

Morgen Nachmittag weiß ich mehr ...