

# Leck der Heckscheibenwaschanlage

Beitrag von „macko“ vom 27. November 2012 um 20:33

[Zitat von dreh](#)

...Außerdem sind mehrere großflächige Stellen mit doppelseitig klebendem gummiartigem Zeug versehen...

Hallo Dreh,

also original ist das nicht so. Entweder sind Spreiznieten verbaut oder die Lasche der Verkleidung rastet in einer Metallklammer ein. Auf jeden Fall ist original kein Kleber verbaut!! Bist Du in Deinem Fall sicher, dass da noch nicht dran "gearbeitet" wurde? Denn das würde deine abgebrochenen Laschen erklären...

Gruss  
Marco